

環境監視盤の消灯について

施設の正面入口に設置している環境監視盤につきまして、現在、部品修繕のため消灯しております。

今夏の雷の影響により、基盤関係の部品の一部が故障し、修理を進めているところですが、昨今の半導体不足などの影響もあり、部品調達に予想以上の時間がかかり、復旧に時間を要しております。

なお、施設につきましては問題なく稼働し、安定したごみ焼却にて関連データ等の測定も全て実施しておりますので、ご安心いただきますとともに、復旧まで、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。